



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les CFL informent que les enregistrements du système de gestion du trafic montrent que le train voyageurs CFL TER 88807 à destination de Thionville, impliqué dans l'accident, a franchi un signal d'arrêt. Les causes du dépassement restent à être confirmées par l'enquête en cours.



